









### Legenda materiálu:

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | Závo z CDM na senaritou matlu MC 50, tl. 375 mm        |  | Opravená část kanalizácie PVC DN 125 s 150 mm |
|  | Slivý spojovateľný kúboľ                               |  | Bourací konštrukcia                           |
|  | Závo z CDM na vjapenosenaritou matlu MC 25, tl. 250 mm |  | Nový chodník z betónové zámkové dlažby        |
|  | Slivý závlah   |   |   |
|  | Závo z CDM na senaritou matlu MC 50, odk. tl. 275 mm   |   |   |

Celková zastavěná plocha: 1046,71 m<sup>2</sup>

Pozn.: Projektantem byla zaměřena zateplování obálka budovy, vnitřní dispozice budovy jsou zakresleny pouze schématicky

Ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů budou izolována ETICS s EPS, tl. 30 mm