







Legenda skladeb obvodových stěn:



Legenda skladeb podlah:

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Stěny spojovacího kroku |  | Zdivo z CDM na cementovou maltu MC 50, tl. 375 mm |
|  | Zdivo z CDM na vápencementovou maltu MC 25, tl. 250 mm |  | |
|  | Stěny závěti |  | Zdivo z CDM na cementovou maltu MC 50, osk. tl. 275 mm |

- Podlaha bez tepelné izolace

Celková zastavěná plocha: 1046,71 m²

Pozn.: Projektantom byla zaměřena zateplování obálka budovy, vnitřní dispozice budovy jsou zakresleny pouze schématicky. Pro zakreslení stávajícího stavu budovy byla využita původní projektová dokumentace objektu z roku 1975 dodaná objednatелеm.

| | | | | |
|---------------|---|---|---|--|
| Poř.č. | Popis změny | Datum změny | Podpis | |
| Ved.poj: | Ing.arch. Miloslav Dadoň |  |  | |
| Výpracovatel: | Ing.arch. Eva Komarová | | | |
| Investice: | Město Dačice, Křižkova Zr., 380 133 Dačice | | | |
| Autor: | Sřízňením energetické náročnosti budovy MS Dačice - B. Němcové | | | |
| Zak.č. | 17/06/2014 | Kopie | | |
| Datum: | Březen 2014 | | | |
| Support: | PPS | | | |
| Misc: | Dačice | | | |
| Ověre: | Jirgenrich Hradec | | | |
| Posled. At: | 6 | | | |
| Měřička: | 1 : 100 | | | |
| Číslo: | D.2 Dokumentace stavebního objektu Stavajícím stav | Vykres: | 2.1 | |
| Odkaz: | Půdorys 1NP | | | |