



LEGENDA MATERIÁLŮ

- konstrukce kontejnerů, 5 ks, 6060/3000/2800, sv.v.místn.2500, tep.izolace kontejnerů kam.vlnou tl.100 (obv.stěny), 50 (příčky), 160 (strop)
- stěna z bet.šalovacích tvárnic 198/250/498 vyplněná betonem C16/20, svislá výztuž ØR12 á 500
- zatepl.systém fasády, desky EPS tl.160 a 60
- nástěnný el.konvektor topení

POZNÁMKY

- odsávání vzduchu z místností wc dvěma ventilátory, min.180m3/h, min.25W, potrubí Ø125 pod stropem, na fasádě PVC žaluzie (pod sebou), pod okny 3x větr.mřížka 150/150 (vč.skladu)
- garáž rolby odvětrává dvěma průduchy 150/150 na protilehlých stěnách (pod stropem a u podlahy), opatřit větr.mřížkou
- ve skladu (5,2m2) pod stropem větr.otvor 150/150 s mřížkou

POŽ.BEZPEČNOST

- garáž rolby: 1xPHP 183B, soc.zázemí, terasa, prov.zázemí: 2xPHP 34A, kontejner chl.jednotky: 1xPHP 34A (práš. nebo sněhový, 6kg)
- konstrukce kontejneru soc.zázemí bude z vnitřní strany obložena SDK deskami tl.12,5 s pož.odol. EI 15, na ocel. CD profilech

0,000 = 478,850

| | | | |
|------------|---|---|-------------------|
| projektant | Ing.arch. Pavel Kučera | ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 133 75 113, kucera.projekt@email.cz | |
| stavebník | Město Dačice, Krajčírova 27, 38013 Dačice I | měřítko | 1:50 |
| stavba | Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích | účel | DZS |
| část | D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení | zak. č. | 30219 |
| | | datum | 5/2019 |
| obsah | PŮDORYS 1.NP | | č.výkr. D.1.1.2.2 |