


TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1:200



LEGENDA ČAR

- STÁVAJÍCÍ HRANY, STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V NOVÉ POLOZE
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PONECHANÉ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PŘESUNUTÉ
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA OBJEKTŮ






- SO 101 CHODNÍK
- SO 102 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- SO 182 DIO
- SO 201 MOST PŘES MORAVKOU DYJI
- SO 401 OCHRANA HLADINOMĚRU
- SO 402 DOČASNÁ PŘELOŽKA KABELU CETIN

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO DLE TP 65, TP 133, ČSN EN 12899, ČSN EN 1436
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY BUDOU PROVEDENY Z RETROREXLEXNÍHO MATERIÁLU TŘÍDY RA1

C  
SO 102

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Jiří ŠRUBAŘ		 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. OSOVA 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
VYPRACOVAL		Ing. Jonáš GRATZA			
KONTROLOVAL		Ing. Martin ŘEHULKA			
KRAJ	Jihočeský	INVESTOR	Město Dačice	DATUM	10/2018
NÁZEV AKCE				FORMÁT	5 A4
Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín SO 102 - Oprava stávající komunikace				MĚŘÍTKO	1:200
				ÚČEL	DSP/PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	18001
				ARCHIVNÍ ČÍS.	C102_6_TDZ.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					6