

KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200

SEZNAM OBJEKTŮ:


- SO 101 - CHODNÍK
- SO 102 - OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- SO 182 - DIO
- SO 201 - MOST PŘES MORAVSKOU DYJI
- SO 401 - OCHRANA HLADINOMĚRU
- SO 402 - DOČASNÁ PŘELOŽKA KABELU CETIN

LEGENDA ČAR:


- HRANICE PARCEL
- HRANICE DOČASNÉHO ZABORU
- ZABRADI
- PLOT BEZ ROZLUŠENÍ
- VEDENÍ SDELOVACÍ SPOJOVÉ NEOVĚŘENÉ PODZEMNÍ
- VEDENÍ SILOVÉ NN PODZEMNÍ
- VEDENÍ SILOVÉ NN NADZEMNÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ NEOVĚŘENÁ PODZEMNÍ
- NAPOJENÍ NOVÝCH UV NA STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ
- KÁCENÉ STROMY
- PŘEKLÁDANÉ INFOTABULE

LEGENDA PLOCH:

- VOZOVKA – AB KRYT
- NAPOJENÍ KOMUNIKACE NA STÁVAJÍCÍ STAV
- CHODNÍK
- OPRAVA CHODNÍKU
- CHODNÍK RELIÉFNÍ DLAŽBA
- SJEZD
- MOSTNÍ ŘÍMSA
- KRAJINICE, DOSYPÁNÍ



B

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
VYPRACOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		
KONTROLOVAL	Ing. Martin ŘEHULKA		
KRAJ	Jihomoravský	INVESTOR	Město Dačice
NÁZEV AKCE		DATUM	11/2018
Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín		FORMÁT	5 A4
		MĚŘÍTKO	1:200
		ÚČEL	DSP/PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	18001
NÁZEV PŘÍLOHY		ARCHIVNÍ ČÍS.	B2_KSIT.dwg
		ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA B2
KOORDINAČNÍ SITUACE			