



SO 02 - Chodník po pravé straně

SO 01 - Chodník po levé straně

SO 02 - Chodník po pravé straně

Zákresy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako vytyčovací výkres – před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů

vedoucí projektant	Bc. Pipa		
zodp. projektant	Bc. Pipa		
vypracoval/CAD	Bc. Pipa		
kontroloval	Ing. Sedlák		
Objednatel: Město Dačice			formát 4 A4
akce			datum 11/2021
<div>Oprava chodníku v ul. Bezručova, Dačice</div>			stupeň DUSP
			zak.č. 2021-0000064
			paré č.
obsah			měřítko
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES I.			1:200
			č. výkresu C.5.

Legenda návrhu:

- Zvýšená obruba
- Snižená obruba
- Chráničky metropolitní sítě

Stávající inženýrské sítě:

- Vodovod
- Jednotná kanalizace
- Vedení NN podzemní
- STL plynovod
- Sděl. vedení CETIN podz.
- Silové vedení VN

Legenda opravovaných ploch:

- Chodníky (beton. dlažba 8 cm)
- Oprava dvojřádku ze žul.kostek
- Dlažba reliéfní (bezbariérové řešení)
- Vjezdy (beton. dlažba 8 cm)
- Dlažba reliéfní (umělá vodící linie)

KLAD LISTŮ:

