

SO 201 – Chodník – změna tvaru stávajících ostrůvků a nahrazení dlouhého přechodu chodníkem. V úseku Antonínská budou zdlážděny zámkovou dlažbou (přírodní vlnka) tl. 6cm přírodní barvy, slepecké prvky budou provedeny z dlažby červené s výstupky. V úseku Krajířova bude zpětně použita žulová kostka drobná 4/6cm a doplněna nová shodné barvy, slepecké prvky ze žulové deskoviny s výstupky, lemované hladkou dlažbou š. 20cm. Naváděcí ostrůvky budou též ze žulových drobných kostek, spárované pískovou směsí s cementem. Odvodnění do dešťových vpustí jako dosud. Nové dopravní značení.

Charakteristika věci:

Ve spodní části Palackého náměstí dojde k provizorní úpravě stávající křižovatky z důvodu nevyhovujícího stavebního stavu (projeté koleje, nerovné chodníky, nedostatečné slepecké prvky apod.) a z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti chodců a zvýšení přehlednosti křižovatky do doby, než bude zpracován projekt celkové revitalizace náměstí.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot:

Pozemky se nacházejí na území Městské památkové zóny Dačice (č. 1990703, Vyhl. Jihočeského KNV o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje ze dne 19.11.1990). S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje sídla lze konstatovat, že k památkovým hodnotám městské památkové zóny patří zejména hmotové uspořádání jednotlivých objektů, jejich dispozice, původní materiálová skladba, historické konstrukční a řemeslné detaily, vzhled a zdobení fasád a dále pak začlenění objektů v urbanistické struktuře sídla, včetně střešní krajiny. Tyto skutečnosti současně spoluvytváří celkový ráz MPZ Dačice, ve které se předmětné pozemky nacházejí.

Palackého náměstí je centrální částí Městské památkové zóny Dačice, nachází se v části určující její charakter. Hlavní náměstí s radnicí a dalšími objekty vybavenosti tvoří veřejný prostor města s funkcí reprezentační i oddychovou. Silnice II/151 vytváří jednu z význačných kompozičních os.

Dosavadní stav projednání:

Problematika související s nepříznivou dopravní situací na Palackého náměstí v Dačicích byla naposledy projednávána v Interní komisi památkové péče NPÚ – ÚOP v Českých Budějovicích dne 6.9. 2021. (Zápis viz. příloha).

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce při úpravě křižovatky:

- I. – navrhované provedení vegetačních ploch v ostrůvcích není v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturněhistorických hodnot.
- II. – zamýšlené práce při úpravě křižovatky budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:
 1. Hmatné slepecké prvky betonové zámkové dlažby budou provedeny v barvě šedé (nikoliv červené).
 2. Historická zádlažba bude zachována, dotčené části budou přeskládány v ploše vnitřního pruhu.