



# VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY MOSTEM 1:50


## PŘÍČNÝ ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV



## PŘÍČNÝ ŘEZ A-A - NOVÝ STAV




# DOČASNÁ PRACOVNÍ LÁVKA



**POZN.**  
PRACOVNÍ LÁVKA BUDE ZŘÍZENÁ NA OBOU STRANÁCH MOSTU


POZN.  
PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ BUDE KABEL NEJPRVE V CELÉ  
DOTČENÉ DÉLCE 53m VYTÝČEN. ŘÍMSA (CHODNÍK) BUDE  
RUČNĚ VYBOURÁNA TAK, ABY KABEL NEBYL POŠKOZEN.

Uložení kabelu - volný terén za mostem    Uložení kabelu - v místě sjezdů



C  
SO 402

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

|   |                     |                  |  |
|---|---------------------|------------------|--|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT  | Ing. Jiří ŠRUBAŘ    | <i>Šrubař</i>    |  <b>PRIS</b><br>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o.<br>OSOVÁ 20, 625 00 BRNO |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   | Ing. Jiří ŠRUBAŘ    | <i>Šrubař</i>    |  |
| VYPRACOVAL  | Bc. Jakub ILČÍK     | <i>Ilčík</i>     |  |
| KONTROLOVAL   | Ing. Martin ŘEHULKA | <i>Řehulka</i>   |  |
| KRAJ  | Jihočeský           | INVESTOR         | Město Dačice   |
| NÁZEV AKCE<br><h1>Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje,</h1> <h2>Velký Pěčín</h2> <h3>SO 402 - Dočasná přeložka kabelu Cetin</h3> |                     |                  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY   |                     |                  |  |
| <h1>PŘÍČNÉ ŘEZY SO 402</h1>   |                     |                  |  |
| DATUM   |                     | 10/2018          |  |
| FORMÁT  |                     | 3 A4             |  |
| MĚŘÍTKO   |                     | 1:50             |  |
| ÚČEL  |                     | DSP/DPS          |  |
| ČÍS. ZAKÁZKY  |                     | 18001            |  |
| ARCHIVNÍ ČÍS.   |                     | C402_3.2_PRR.dwg |  |
| ČÍS. SOUPRAVY   |                     | PŘÍLOHA          |  |
|   |                     | 3.2              |  |