

Akce: **Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín**  
Projekt: **DSP/PDPS**

**A PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY**

- B1 Celková situace
- B2 Koordinační situace
- B3 Geodetický koordinační výkres

**C STAVEBNÍ ČÁST**

- SO 101 - Chodník**
- SO 102 - Oprava stávající komunikace**
- SO 182 - Dopravně inženýrská opatření**
- SO 201 - Most přes Moravskou Dyji**
- SO 401, 402 - Elektroobjekty**
  - SO 401 – Ochrana hladinoměru
  - SO 402 – Dočasná přeložka kabelu Cetin

**D TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

(není)

**E ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

- E1 POV
- E2 Plán kontrolních prohlídek
- E3 Nakládání s odpady
- E4 BOZP
- E5 Povodňový plán
- E6 Havarijní plán

**F DOKLADY**

**G SOUPIS PRACÍ, ROZPOČET**

- G1 Soupis prací
- G2 Rozpočet

**H SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE**

- H1 Zaměření
- H2 Záborový elaborát
- H3 Diagnostika
- H4 Základní diagnostický průzkum