

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:		Kontroloval:				Zodp. projektant:	
Ing. Lubomír Hlom		Josef Šedivý				Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník: Město Dačice				Č. zakázky:	820	Paré č.:	
Obec: Dačice				Datum:	02/2018		
Stavba: Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín - změna				Formát:	A4		
				Měřítko:			
				Stupeň:	PDPS+ZDS		
Příloha: Zpráva o výsledcích pedologického průzkumu				Číslo arch.: 10/15	Číslo přílohy: G 2		

Zpráva o výsledcích pedologického průzkumu pro stavbu:**„Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov****- trasa 3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“**Účel pedologického průzkumu:

Průzkum půdních poměrů byl zpracován jako příloha k žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci výše zmíněné stavby.

Provedení pedologického průzkumu:

Průzkum byl proveden dne 9. 12. 2015. Na místě byly pedologickou sondou odebrány celkem 3 vzorky. Vzorky byly změřeny, byla stanovena tloušťka vrstvy ornice.

Místa odběru vzorků jsou schematicky vyznačena v přiložené situaci v měřítku 1:2000. Sondy byly situovány zhruba v prostoru šířky uvažované stezky pro chodce a cyklisty, včetně navrhovaného přiléhajícího zeleného pruhu.

Kvalita půdy nebyla hodnocena. Zatřídění půdních typů nebylo prováděno.

Popis sond**Půdní sonda P1**

-umístění zhruba naproti výjezdu čerpací stanice PHM u silnice II/151

-pokryv tráva

-0.00m až -0.30m ornice (tloušťka vrstvy 0.30m)

-0.30m až -0.70m spodina

Poznámka: nebyla zjištěna výrazná podorniční vrstva.

Půdní sonda P2

-umístění v blízkosti hospodářského přejezdu ze silnice II/151

-pokryv řepka

-0.00m až -0.40m ornice (tloušťka vrstvy 0.40m)

-0.40m až -0.70m spodina

Poznámka: nebyla zjištěna výrazná podorniční vrstva.

Půdní sonda P3

-umístění v blízkosti odbočení silnice III/1519 ze silnice II/151

-pokryv řepka

-0.00m až -0.30m ornice (tloušťka vrstvy 0.30m)

-0.30m až -0.60m spodina

Poznámka: nebyla zjištěna výrazná podorniční vrstva.

Závěr:

V uvažovaném zájmovém území byla zjištěna tloušťka vrstvy ornice 0.30m až 0.40m. Výrazná podorniční vrstva nebyla zjištěna.

Doporučení:

Před realizací stavby je potřebné vrstvu ornice skrýt v tloušťce cca 0.30m. Vždy musí být skryta celá tloušťka vrstvy ornice! Vyzískané ornice se nabídne k vhodnému opětovnému využití nebo se rozprostře na přilehlé upravované pozemky. Ornice musí být deponována samostatně, odděleně od podorniční vrstvy a od hlušiny. Po dobu deponování musí být udržována v bezplevelném stavu. Podorniční vrstva se ponechá na místě.

Ing. Lubomír Hlom