



| Tabulka místností 1.NP | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Nášípná vrstva | Strop |
| 1.01 | PRŮCHOD | 66,35 | Kamenná dlažba | Omítka |
| 1.02 | CHODBA | 5,97 | Keramická dlažba | Omítka |
| 1.03 | PRODEJNA | 47,08 | Stávající podlaha | Omítka |
| 1.04 | CHODBA | 11,35 | Keramická dlažba | Omítka |
| 1.05 | SKLAD | 13,92 | Keramická dlažba | Omítka |
| 1.06 | WC | 1,78 | Keramická dlažba | Omítka |
| 1.07 | SKLAD | 15,72 | Keramická dlažba | Omítka |
| 1.08 | VÝTAH | 3,51 | | |
| | | 165,68 m² | | |

POŽADOVANÉ VÝMĚNY VZDUCHU

| | |
|-------------|------------|
| WC, VÝLEVKA | 50m³ /hod |
| UMYVADLO | 30m³ /hod |
| SPRCHA | 150m³ /hod |
| PISOÁR | 30m³ /hod |

← INSTALOVANÉ VENTILÁTORY JSOU s doběhem 2–20min
DVEŘE DO VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU OPATŘENY MŘÍŽKOU 400/100 PRO PŘÍVOD VZDUCHU
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – SPIRO POTRUBÍ

±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU IY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Objed. projektant: | Ing. Václav Chylé | Verze: | Ing. Václav Chylé |
| Kontrola: | Petr Vlášek | Vypracoval: | Ing. Václav Chylé |
| Místo: | Dačice | Obec: | Dačice |
| Investor: | Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice | | |
| Stavba: | Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4 | | |
| Adresa: | | Stupeň PD: ZSPD | |
| Datum: | | 09/2018 | Formát: |
| Číslo zak. | | J-28/10 | Číslo odk.: J-28/10 |
| Období výkresu: | | 1:50, 1:100 | Č. výkresu: D.4.3.2 |
| Vzduchotechnika - Půdorys 1.NP | | | |



VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA

Kooperace: